



L'arbre d'entrée (pignon conique) de la BTA et le rotor ont été enlevés
(La représentation de la servocommande est simplifiée)

Document réponse DR02 corrigé

Format A2 - Echelle 1 : 1